



Eseguire saldature come da
"ISTRUZIONI PER L'ESECUZIONE E CONTROLLO GIUNTI SALDATI"

| TRATTAMENTI-VALORI A COMPLETAMENTO | LAVORAZIONI SUPERFICIALI | PER QUOTE SENZA INDICAZIONE APPLICARE LA SEGUENTE TABELLA |
|------------------------------------|--------------------------|---|
| Brunitura | DIN ISO 1302 | MISURE GENERALI: LUNGHEZZA E DIAMETRO |
| Verniciatura | DIN 3141 SERIE 2 | Misure DA |
| Cromatura | | Nominali A |
| Nitrurazione | | Scostamenti |
| Nichelatura | | Superfici contrassegnate con "N" = non sono trattate |
| Altro | | Angoli senza tolleranza +15 |
| Massa: N/A | Tratt: | Sostituisce il: |
| Mat. | Disegnatore | Qta. |
| Denominazione | N°Comm. | PROIEZIONE ISO |
| N°Disegno | Rif.Cli. | M.Nardi |
| ASSIEME MA 2285 | N°Ord. | |
| Scala 1:20 | N°Conf. | |
| Data 27/01/2022 | | |

LE INFORMAZIONI CONTENUTE NE DISEGNO SONO DI PROPRIETA' DELLA SVECOM P.E. S.R.L. E NON POSSONO ESSERE RIPRODOTTE, TRASMESSE A TERZI, O USATE IN ALCUN MODO SENZA L'APPROVAZIONE ESPLICITA E SCRITTA DELLA SVECOM P.E. O DI UN SUO RAPPRESENTANTE DEBITAMENTE AUTORIZZATO